

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 436/2024 ze dne: 29. 8. 2024**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

DEKRA CZ a.s.
objekt číslo 1186, Technická zkušebna
Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4

Pracoviště zkušební laboratoře:

1. **Zkušebna vozidel Chodovec** Türkova 1001, 149 00 Praha 4
2. **Zkušebna vozidel Chodovec, pracoviště Homole** Homole 245, 370 01 České Budějovice
3. **Zkušebna vozidel a pasivní bezpečnosti Klíčany** Klíčany č. p. 108, 250 69 Vodochody

1. **Zkušebna vozidel Chodovec**

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušební postupu / metody	Identifikace zkušební postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
1.1*	Zkoušky emisí plyných škodlivin z motorů a spotřeby paliva	70/220/EHS, př. IV, IX; Nařízení (ES) 715/2007, čl. 2, 3, 5, př. 1; 97/24/ES, kap. 5, př. II dodatek 2; OSN č. 83, př. 5, 11; OSN č. 40, př. 5, 7; OSN č. 47, př. 5; ZM TZ-A/11.04, kap. 5, 6; ZM TZ-A/11.10, kap. 5, 6; ZM TZ-A/11.11, kap. 5, 6	Vozidlo	-
1.2*	Zkoušky náhradních systémů tlumení výfuku a katalyzátorů	70/157/EHS př. 2; 97/24/ES, kap. 9 př. II čl. 3, př. III čl. 3, př. IV čl. 3; OSN č. 59, čl. 6; OSN č. 92, čl. 6; OSN č. 103, čl. 5.2, 5.4	Vozidlo, systém tlumení výfuku, katalyzátor	-
1.3*	Zkoušky zařízení a pohonu zkapalněnými ropnými plyny (LPG) a stlačeným zemním plynem (CNG)	OSN č. 67, část II čl. 17; OSN č. 110, část II čl. 18; OSN č. 115, čl. 6	Vozidlo	-

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

³ laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 436/2024 ze dne: 29. 8. 2024**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

DEKRA CZ a.s.
objekt číslo 1186, Technická zkušebna
Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4

2. Zkušebna vozidel Chodovec, pracoviště Homole

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
2.1*	Zkoušky emisí plyných škodlivin z motorů a spotřeby paliva	70/220/EHS, př. IV, IX; Nařízení (ES) 715/2007, čl. 2, 3, 5, př. 1; 97/24/ES, kap. 5, př. II dodatek 2; OSN č. 83, př. 5, 11; OSN č. 40, př. 5, 7; OSN č. 47, př. 5; ZM TZ-A/11.04, kap. 5, 6 ; ZM TZ-A/11.10, kap. 5, 6; ZM TZ-A/11.11, kap. 5, 6	Vozidlo	-
2.2*	Zkoušky náhradních systémů tlumení výfuku a katalyzátorů	70/157/EHS př. 2; 97/24/ES, kap. 9 př. II čl. 3, př. III čl. 3, př. IV čl. 3; OSN č. 59, čl. 6; OSN č. 92, čl. 6; OSN č. 103, čl. 5.2, 5.4	Vozidlo, systém tlumení výfuku, katalyzátor	-
2.3*	Zkoušky zařízení a pohonu zkapalněnými ropnými plyny (LPG) a stlačeným zemním plynem (CNG)	OSN č. 67, část II čl. 17; OSN č. 110, část II čl. 18; OSN č. 115, čl. 6	Vozidlo	-

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

³ laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 436/2024 ze dne: 29. 8. 2024**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

DEKRA CZ a.s.
objekt číslo 1186, Technická zkušebna
Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4

3. Zkušebna vozidel a pasivní bezpečnosti Klíčany

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
3.1*	Kontrola rozměrů a hmotností vozidel	92/21/EHS, př. II. vč. dod.; 97/27/ES, př. I. čl. 1, 2, 7 mimo čl. 7.11; 93/93/EHS, příloha; 70/222/EHS, příloha; 2009/62/ES, př. I; 93/94/EHS, př. ; Nařízení (EU) 1230/2012, př. I až IV ; Nařízení (EU) 1003/2010, př. II; Nařízení (EU) 44/2014, př. XI a XIV; Nařízení (EU) 2015/208, př. XIX, XXI a XXII	Vozidlo	-
3.2	Neobsazeno			
3.3	Neobsazeno			
3.4	Zkoušky bezpečnostních pásů a zádržných systémů	77/541/EHS, př. I čl. 2, 3; OSN č. 16, čl. 6 až 8I; OSN č. 44, čl. 6 až 8 ; FIA 8853/98, čl. 5 až 7; FIA 8854/98, čl. 5 až 7; FIA 8855/99, čl. 1 až 3, 5, 6; 74/408/EHS, př. II až IV; OSN č. 17, čl. 5, 6; OSN č. 80, čl. 5, 6, 7; OSN č. 126, př. 6; FIA 8863-2013, čl. 5, př. A až E; FIA 8853-2016, čl. 6, př. A až D; ISO 10542-1, čl. 5, př. A až E; OSN č. 129, čl. 6 až 8; ISO 7176-19, čl. 5, př. A až G; ISO/PAS 11 154 př. E	Bezpečnostní pás, zádržný systém, střešní nosič, montážní celek	-
3.5	Zkouška typu	2007/46/ES, př. I, III, VIII až XI; 2002/24/ES, př. I, II, IV, VI, VII; Nařízení (ES) 661/2009, kap. II, čl. 5 až 7, 9 až 12, čl. 18, př. II; Nařízení (EU) 167/2013; Nařízení (EU) 168/2013 ; Nařízení (EU) 2018/858, př. I, II a IV	Vozidlo, dokumentace	-
3.6*	Neobsazeno			

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 436/2024 ze dne: 29. 8. 2024**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

DEKRA CZ a.s.
objekt číslo 1186, Technická zkušebna
Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
3.7	Kontrola umístění, počtu a druhu montovaných zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci	OSN č. 48, čl. 5, 6, př. 4 až 6, 11; OSN č. 53, čl. 5, 6 ; OSN č. 74, čl. 5, 6; 76/756/EHS, př. II, čl. 1; 2009/67/ES, př. I až VI; 93/92/EHS, př. I až VI; Nařízení (EU) 2015/208, př. XII	Vozidlo	-
3.8	Neobsazeno			
3.9	Neobsazeno			
3.10	Zkoušky bočních ochranných zařízení, zadních a předních ochran proti podjetí	OSN č. 58, čl. 7, 16, 25, př. 5; OSN č. 73, čl. 6, 7; 70/221/EHS, př. II čl. 5; 89/297/EHS, př. čl. 1 až 4; OSN č. 93, čl. 6, 8, 10, př. 5; Nařízení (EU) 2015/208, př. XXVI a XXVII	Montážní celek, vozidlo	-
3.11*	Kontrola konstrukce vozidel pro přepravu nebezpečného nákladu	OSN č. 105, čl. 5; 98/91/ES, př. I čl. 4	Vozidlo, díl na vozidle	-
3.12	Neobsazeno			
3.13	Kontrola výhledů a zpětných zrcátek	71/127/EHS, př. III; 77/649/EHS, př. I čl. 5, 6, př. III, IV; 97/24/ES kap. 4, př. III; 2003/97/ES; OSN č. 46, př. III; OSN č. 125, čl. 5, 6, př. 3, 4; Nařízení (EU) 1008/2010, př. III; Nařízení (EU) 3/2014, VII část 2	Vozidlo, díl na vozidle, montážní celek	-
3.14	Kontrola krytů kol a zařízení proti rozstříku vody	78/549/EHS, př. I čl. 1 až 3; 91/226/EHS, př. III; Nařízení (EU) 109/2011, př. IV; Nařízení (EU) 1009/2010, př. II; Nařízení (EU) 2015/208, př. XXXI	Vozidlo, díl na vozidle	-
3.15	Neobsazeno			
3.16	Neobsazeno			
3.17	Kontrola štítků, nápisů a značení ovladačů a indikátorů	76/114/EHS, př. ; 93/34/EHS, př; 93/29/EHS, př. I čl. 2; 78/316/EHS, př. I až IV; 2009/80/ES, př. II čl. 2; 2009/139/ES, př. I; OSN č. 60, čl. 5, 6; OSN č. 121, čl. 5; Nařízení (EU) 19/2011 př. I a II; Nařízení (EU) 3/2014, př. VIII a XVI; Nařízení (EU) 2015/208, př. XX	Vozidlo, díl na vozidle	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 436/2024 ze dne: 29. 8. 2024**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

DEKRA CZ a.s.
objekt číslo 1186, Technická zkušebna
Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
3.18	Neobsazeno			
3.19*	Zkouška zpětného chodu, rychloměrného zařízení, omezovače rychlosti	75/443/EHS, př. I, II čl. 4; OSN č. 39, čl. 5; 92/24/EHS, př. I čl. 7, 8 př. III čl. 1; OSN č. 89, část I čl. 5, část II čl. 13; 2000/7/ES, příloha; Nařízení (EU) 130/2012, př. III; Nařízení (EU) 2015/208, př. III, čl. 4 a př. VI	Vozidlo	-
3.20	Neobsazeno			
3.21	Zkouška hořlavosti materiálů	ČSN ISO 3795; OSN č. 118, př. 6	Interiérové materiály vozidel	-
3.22*	Zkouška zdravotních dopravních prostředků a jejich vybavení - Vnitřní hladina zvuku - Zrychlení - Upevnění - Ověření rozměrů prostoru	ČSN EN 1789, kap. 4, 5	Vozidlo – silniční ambulance, montážní celek, díl na vozidle	-
3.23	Zkouška deformací a odolnosti proti přetočení/zkroucení, zkouška rozměrů a hmotností	ČSN EN 1865-1+A1, kap. 4, 5; ČSN EN 1865-2, kap. 4; ČSN EN 1865-3, kap. 4, 5; ČSN EN 1865-4, kap. 4; ČSN EN 1865-5, kap. 4	Nosítka a jiné prostředky pro manipulaci s pacientem, montážní celek v silničních ambulancích	-
3.24	Zkouška prostředků pro zajišťování břemen - Zkouška předpínací schopnosti - Cyklická zatěžovací zkouška - Zkouška schopnosti uvolnění pod napětím - Zkouška závězu	ČSN EN 12195-2, čl. 5, 6	Prostředek pro zajišťování břemen	-
3.25	Neobsazeno			
3.26	Neobsazeno			
3.27	Neobsazeno			
3.28	Kontrola montáže pneumatik	92/23/EHS, př. IV čl. 3; 97/24/ES, kap. 1 př. III; Nařízení (EU) 458/2011, př. II; Nařízení (EU) 3/2014, př. XV; Nařízení (EU) 2015/208, př. XXX	Vozidlo, díl na vozidle	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 436/2024 ze dne: 29. 8. 2024**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

DEKRA CZ a.s.
objekt číslo 1186, Technická zkušebna
Türkova 1001/9, Chodov, 149 00 Praha 4

- ¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou
- ² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)
- ³ laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Seznam použitých zkratk:

FIA Federace automobilového sportu

ZM Zkušební metodika systému jednotných zkušebních metodik řízeného MD